

Autoschadeloosdrecht

Industrieweg 14q
1231 KH Loosdrecht

Quote No.: AN-2026-0002

Date: **17.09.2026**
Customer No.:
Manufacturer: **Hyundai Santa Fe**
Model:
License Plate:
Color: **31_SV_TH**
VIN: **White**
Contact: **6907**
Tax No.: 29/458/35486 **Technician1**
VAT ID: DE252169239

License plate: **31_SV_TH** VIN: **6907** First registration: **Hyundai Santa Fe**

Pos	Descript	H/V	Dents	Ø	Alu	Glue	Access	Cavity	PtP	New P	Fin.	Qty	Total
1	LeftFront	V	1	Ø10							0,0	5,0	42,50 €
2	LeftRear	V	1	Ø40							0,0	9,0	76,50 €
3	LeftRear	V	1	Ø80							0,0	12,0	102,00
4	RightFro	V	2	Ø20							0,0	8,0	68,00 €
5	RightRea	V	3	Ø40							0,0	14,0	119,00
6	RailRoof	V	5	Ø30							0,0	15,0	127,50
7	RailRoof	V	5	Ø70							0,0	31,0	263,50
8	Bonnet	H	36	Ø50							0,0	64,0	544,00
9	Roof	H	66	Ø70							0,0	180,0	1.530,0


Sub-Total (incl. Surch.: Alu, Glue, Acc. Zone, Cavity; Deduction: PtP)	338,0	2.873,00 €
Start AW (setup time)	6,0	51,00 €
Finish AW (per one-time)	13,0	110,50 €
Small parts material 5%	—	143,65 €
Removal/reinstall AW	35,3	300,05 €
Sub-Total (incl. one-time surcharges)	392,3	3.478,20 €

Steuerfreie Leistung · Leistungsort Schweiz gem. § 3a Abs. 2 UStG · Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Reverse Charge / Bezugsteuerverfahren Art. 45 MWSTG).

Die vorliegende Kalkulation basiert auf dem zum Zeitpunkt der Erstellung erkennbaren Schadenbild. Der tatsächliche Reparaturumfang sowie die endgültigen Kosten können erst nach vollständiger Demontage verbindlich festgestellt werden. Preisanpassungen bleiben vorbehalten.



snapshot-Left-141.jpg



snapshot-Left-182.jpg



snapshot-LeftRail-176.jpg



snapshot-Right-106.jpg




snapshot-Right-145.jpg



snapshot-Right-177.jpg




snapshot-RightRail-160.jpg



snapshot-Top-150.jpg



snapshot-Top-179.jpg



snapshot-Top-64.jpg