

Autoschadeloosdrecht

Industrieweg 14q
1231 KH Loosdrecht

Quote No.: AN-2026-0003

Date: **17.09.2026**
Customer No.:
Manufacturer: **Peugeot Boxer**
Model:
License Plate: **VT_371_R**
Color: **Black**
VIN: **5003**
Contact: **Technician1**
Tax No.: 29/458/35486
VAT ID: DE252169239

License plate	VIN	First registration
VT_371_R	5003	Peugeot Boxer


Pos	Descript	H/V	Dents	Ø	Alu	Glue	Access	Cavity	PtP	New P	Fin.	Qty	Total
1	LeftFront	V	5	Ø20							0,0	12,0	102,00
2	LeftRear	V	17	Ø20							0,0	24,0	204,00
3	RightFro	V	1	Ø20							0,0	6,0	51,00 €
4	RightRea	V	4	Ø30							0,0	13,0	110,50
5	RightRea	V	4	Ø30							0,0	13,0	110,50
6	RailRoof	V	23	Ø20							0,0	29,0	246,50
7	RailRoof	V	12	Ø10							0,0	14,0	119,00
8	Bonnet	H	128	Ø20							0,0	59,0	501,50
9	Roof	H	301	Ø40							0,0	250,0	2.125,0
10	Tailgate	H	24	Ø40							0,0	40,0	340,00
Sub-Total (incl. Surch.: Alu, Glue, Acc. Zone, Cavity; Deduction: PtP)												3.910,00 €	
Start AW (setup time)												51,00 €	
Finish AW (per one-time)												110,50 €	
Small parts material 5%												195,50 €	
Removal/reinstall AW												300,05 €	
Sub-Total (incl. one-time surcharges)												514,3	4.567,05 €

Steuerfreie Leistung · Leistungsort Schweiz gem. § 3a Abs. 2 UStG · Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Reverse Charge / Bezugsteuerverfahren Art. 45 MWSTG).


Die vorliegende Kalkulation basiert auf dem zum Zeitpunkt der Erstellung erkennbaren Schadenbild. Der tatsächliche Reparaturumfang sowie die endgültigen Kosten können erst nach vollständiger Demontage verbindlich festgestellt werden. Preisanpassungen bleiben vorbehalten.




snapshot-Left-103.jpg



snapshot-Left-138.jpg



snapshot-Left-182.jpg




snapshot-Left-70.jpg



snapshot-LeftRail-179.jpg



snapshot-Right-118.jpg




snapshot-Right-131.jpg




snapshot-Right-167.jpg



snapshot-Right-48.jpg



snapshot-Top-142.jpg



snapshot-Top-190.jpg



snapshot-Top-46.jpg