DENTGRID
CAR REPAIR MANAGEMENT

Autoschadeloosdrecht

Industrieweg 14q
1231 KH Loosdrecht

Date	**17.09.2026**
Customer No.:	
Manufacturer:	**BMW 5 Series**
Model:	
License Plate:	**G563NK**
Color:	**Black**
VIN:	**9806**
Contact:	**Technician1**
Tax No.: 29/458/35486	
VAT ID: DE252169239	

Quote No.: AN-2026-0005

License plate	VIN	First registration
G563NK	9806	BMW 5 Series

Pos	Descript	H/V	Dents	Ø	Alu	Glue	Access	Cavity	PtP	New P	Fin.	Qty	Total
1	LeftFront	V	4	Ø30							0,0	13,0	110,50
2	LeftFront	V	21	Ø20							0,0	28,0	238,00
3	LeftRear	V	3	Ø20							0,0	9,0	76,50 €
4	LeftRear	V	5	Ø20							0,0	12,0	102,00
5	RightFro	V	7	Ø30							0,0	18,0	153,00
6	RightFro	V	5	Ø20							0,0	12,0	102,00
7	RightRea	V	4	Ø30							0,0	13,0	110,50
8	RightRea	V	16	Ø40							0,0	41,0	348,50
9	RailRoof	V	11	Ø60							0,0	44,0	374,00
10	RailRoof	V	9	Ø30							0,0	21,0	178,50
11	Bonnet	H	144	Ø20	25%						0,0	84,0	714,00
12	Roof	H	215	Ø40							0,0	176,0	1.496,0
13	Tailgate	H	55	Ø40							0,0	61,0	518,50

Sub-Total (incl. Surch.: Alu, Glue, Acc. Zone, Cavity; Deduction: PtP)	532,0	4.522,00 €
Start AW (setup time)	6,0	51,00 €
Finish AW (per one-time)	13,0	110,50 €
Small parts material 5%	–	218,88 €
Removal/reinstall AW	35,3	300,05 €
Sub-Total (incl. one-time surcharges)	**586,3**	**5.202,42 €**

Steuerfreie Leistung · Leistungsort Schweiz gem. § 3a Abs. 2 UStG · Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Reverse Charge / Bezugsteuerverfahren Art. 45 MWSTG).

Die vorliegende Kalkulation basiert auf dem zum Zeitpunkt der Erstellung erkennbaren Schadenbild. Der tatsächliche Reparaturumfang sowie die endgültigen Kosten können erst nach vollständiger Demontage verbindlich festgestellt werden. Preisanpassungen bleiben vorbehalten.

Fotodokumentation

DENTGRID
CAR REPAIR MANAGEMENT

17.9.2026

G563NK · BMW 5 Series · VIN: 9806 · Black

snapshot-Left-114.jpg

snapshot-Left-135.jpg

snapshot-Left-45.jpg

snapshot-Left-85.jpg

snapshot-LeftRail-137.jpg



snapshot-Right-121.jpg

Fotodokumentation

DENTGRID
CAR REPAIR MANAGEMENT

17.9.2026

G563NK · BMW 5 Series · VIN: 9806 · Black

snapshot-Right-133.jpg

snapshot-Right-42.jpg

snapshot-Right-96.jpg

snapshot-RightRail-76.jpg



snapshot-Top-102.jpg

snapshot-Top-150.jpg

Fotodokumentation

DENTGRID
CAR REPAIR MANAGEMENT

17.9.2026

G563NK · BMW 5 Series · VIN: 9806 · Black



snapshot-Top-62.jpg