

Autoschadeloosdrecht

Industrieweg 14q  
1231 KH Loosdrecht

**Quote No.: AN-2026-0005**

Date: **17.09.2026**  
Customer No.:  
Manufacturer: **BMW 5 Series**  
Model:  
License Plate: **G563NK**  
Color: **Black**  
VIN: **9806**  
Contact: **Technician1**  
Tax No.: 29/458/35486  
VAT ID: DE252169239

| License plate | VIN  | First registration |
|---------------|------|--------------------|
| <b>G563NK</b> | 9806 | BMW 5 Series       |

| Pos | Descript  | H/V | Dents | Ø   | Alu | Glue | Access | Cavity | PtP | New P | Fin. | Qty   | Total   |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|------|--------|--------|-----|-------|------|-------|---------|
| 1   | LeftFront | V   | 4     | Ø30 |     |      |        |        |     |       | 0,0  | 13,0  | 110,50  |
| 2   | LeftFront | V   | 21    | Ø20 |     |      |        |        |     |       | 0,0  | 28,0  | 238,00  |
| 3   | LeftRear  | V   | 3     | Ø20 |     |      |        |        |     |       | 0,0  | 9,0   | 76,50 € |
| 4   | LeftRear  | V   | 5     | Ø20 |     |      |        |        |     |       | 0,0  | 12,0  | 102,00  |
| 5   | RightFro  | V   | 7     | Ø30 |     |      |        |        |     |       | 0,0  | 18,0  | 153,00  |
| 6   | RightFro  | V   | 5     | Ø20 |     |      |        |        |     |       | 0,0  | 12,0  | 102,00  |
| 7   | RightRea  | V   | 4     | Ø30 |     |      |        |        |     |       | 0,0  | 13,0  | 110,50  |
| 8   | RightRea  | V   | 16    | Ø40 |     |      |        |        |     |       | 0,0  | 41,0  | 348,50  |
| 9   | RailRoof  | V   | 11    | Ø60 |     |      |        |        |     |       | 0,0  | 44,0  | 374,00  |
| 10  | RailRoof  | V   | 9     | Ø30 |     |      |        |        |     |       | 0,0  | 21,0  | 178,50  |
| 11  | Bonnet    | H   | 144   | Ø20 | 25% |      |        |        |     |       | 0,0  | 84,0  | 714,00  |
| 12  | Roof      | H   | 215   | Ø40 |     |      |        |        |     |       | 0,0  | 176,0 | 1.496,0 |
| 13  | Tailgate  | H   | 55    | Ø40 |     |      |        |        |     |       | 0,0  | 61,0  | 518,50  |

|                                                                        |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Sub-Total (incl. Surch.: Alu, Glue, Acc. Zone, Cavity; Deduction: PtP) | 532,0        | 4.522,00 €        |
| Start AW (setup time)                                                  | 6,0          | 51,00 €           |
| Finish AW (per one-time)                                               | 13,0         | 110,50 €          |
| Small parts material 5%                                                | —            | 218,88 €          |
| Removal/reinstall AW                                                   | 35,3         | 300,05 €          |
| <b>Sub-Total (incl. one-time surcharges)</b>                           | <b>586,3</b> | <b>5.202,42 €</b> |

Steuerfreie Leistung · Leistungsort Schweiz gem. § 3a Abs. 2 UStG · Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Reverse Charge / Bezugsteuerverfahren Art. 45 MWSTG).

Die vorliegende Kalkulation basiert auf dem zum Zeitpunkt der Erstellung erkennbaren Schadenbild. Der tatsächliche Reparaturumfang sowie die endgültigen Kosten können erst nach vollständiger Demontage verbindlich festgestellt werden. Preisanpassungen bleiben vorbehalten.

G563NK · BMW 5 Series · VIN: 9806 · Black



Bonnet\_63-30.jpeg



LeftFrontDoor\_5-20.jpeg



LeftFrontWing\_7-20.jpeg



LeftRearDoor\_6-20.jpeg



LeftRearWing\_14-20.jpeg



RailRoofLeft\_31-30.jpeg



RailRoofRight\_17-20.jpeg



RightFrontDoor\_4-20.jpeg



RightFrontWing\_7-20.jpeg



RightRearDoor\_5-20.jpeg



RightRearWing\_7-30.jpeg



Roof\_171-30 (2).jpeg

G563NK · BMW 5 Series · VIN: 9806 · Black



Roof\_171-30 (3).jpeg



Roof\_171-30 (4).jpeg



Roof\_171-30.jpeg



Tailgate\_11-20.jpeg