

Autoschadeloosdrecht

Industrieweg 14q
1231 KH Loosdrecht

Quote No.: AN-2026-0002

Date: **16.09.2026**
Customer No.:
Manufacturer: **Hyundai Santa Fe**
Model:
License Plate:
Color: **31 SV TH**
VIN: **White**
Contact: **6907**
Tax No.: 29/458/35486 **Technician1**
VAT ID: DE252169239


License plate: **31 SV TH** VIN: **6907** First registration: **Hyundai Santa Fe**

Pos	Descript	H/V	Dents	Ø	Alu	Glue	Access	Cavity	PtP	New P	Fin.	Qty	Total
1	LeftFront	V	1	Ø10							0,0	5,0	42,50 €
2	LeftRear	V	1	Ø40							0,0	9,0	76,50 €
3	LeftRear	V	1	Ø80							0,0	12,0	102,00
4	RightFro	V	2	Ø20							0,0	8,0	68,00 €
5	RightRea	V	3	Ø40							0,0	14,0	119,00
6	RailRoof	V	5	Ø30							0,0	15,0	127,50
7	RailRoof	V	5	Ø70							0,0	31,0	263,50
8	Bonnet	H	36	Ø50							0,0	64,0	544,00
9	Roof	H	66	Ø70							0,0	180,0	1.530,0

Sub-Total (incl. Surch.: Alu, Glue, Acc. Zone, Cavity; Deduction: PtP)	338,0	2.873,00 €
Start AW (setup time)	6,0	51,00 €
Finish AW (per one-time)	13,0	110,50 €
Small parts material 5%	—	143,65 €
Removal/reinstall AW	35,3	300,05 €
Sub-Total (incl. one-time surcharges)	392,3	3.478,20 €

Steuerfreie Leistung · Leistungsort Schweiz gem. § 3a Abs. 2 UStG · Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Reverse Charge / Bezugsteuerverfahren Art. 45 MWSTG).

Die vorliegende Kalkulation basiert auf dem zum Zeitpunkt der Erstellung erkennbaren Schadenbild. Der tatsächliche Reparaturumfang sowie die endgültigen Kosten können erst nach vollständiger Demontage verbindlich festgestellt werden. Preisanpassungen bleiben vorbehalten.



Bonnet_45-20 (1).jpeg



Bonnet_45-20 (2).jpeg




Bonnet_45-20 (3).jpeg



Bonnet_45-20.jpeg



Demontage (2).jpeg




Demontage.jpeg




RailRoofLeft_5-20 (2).jpeg




RailRoofLeft_5-20.jpeg



RailRoofRight_18-20 (1).jpeg




RailRoofRight_18-20 (2).jpeg



RailRoofRight_18-20.jpeg




RightFrontWing_2-20.jpeg



RightRearDoor_16-20 (1).jpeg



RightRearDoor_16-20 (2).jpeg



RightRearDoor_16-20.jpeg



RightRearWing_13-20 (2).jpeg



RightRearWing_13-20 (3).jpeg



RightRearWing_13-20.jpeg




Roof_600-20 (2).jpeg




Roof_600-20 (3).jpeg



Roof_600-20 (4).jpeg



Roof_600-20 (5).jpeg



Roof_600-20 (6).jpeg




Roof_600-20 (7).jpeg

31 SV TH · Hyundai Santa Fe · VIN: 6907 · White



Roof_600-20 (8).jpeg



Roof_600-20 (9).jpeg



Roof_600-20 (10).jpeg



Roof_600-20.jpeg



WhatsApp Image 2026-09-15 at 08.58.13.jpeg



WhatsApp Image 2026-09-16 at 14.26.59.jpeg