

Autoschadeloosdrecht

Industrieweg 14q  
1231 KH Loosdrecht

**Quote No.: AN-2026-0006**

Date: **17.09.2026**  
Customer No.:  
Manufacturer: **Ford Transit**  
Model:  
License Plate: **V55PHR**  
Color: **DarkBlue**  
VIN: **2169**  
Contact: **Technician1**  
Tax No.: 29/458/35486  
VAT ID: DE252169239


| License plate | VIN  | First registration |
|---------------|------|--------------------|
| <b>V55PHR</b> | 2169 | Ford Transit       |

| Pos                                                                    | Descript | H/V | Dents | Ø   | Alu | Glue | Access       | Cavity | PtP | New P | Fin. | Qty   | Total             |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|-----|-----|------|--------------|--------|-----|-------|------|-------|-------------------|
| 1                                                                      | RightFro | V   | 2     | Ø20 |     |      |              |        |     |       | 0,0  | 8,0   | 68,00 €           |
| 2                                                                      | RightRea | V   | 16    | Ø20 |     |      |              |        |     |       | 0,0  | 23,0  | 195,50            |
| 3                                                                      | RightRea | V   | 13    | Ø20 |     |      |              |        |     |       | 0,0  | 20,0  | 170,00            |
| 4                                                                      | RailRoof | V   | 5     | Ø20 |     |      |              |        |     |       | 0,0  | 12,0  | 102,00            |
| 5                                                                      | RailRoof | V   | 18    | Ø20 |     |      |              |        |     |       | 0,0  | 25,0  | 212,50            |
| 6                                                                      | Bonnet   | H   | 45    | Ø20 |     |      |              |        |     |       | 0,0  | 30,0  | 255,00            |
| 7                                                                      | Roof     | H   | 600   | Ø20 |     |      |              |        |     |       | 0,0  | 229,0 | 1.946,5           |
| 8                                                                      | Tailgate | H   | 3     | Ø20 |     |      |              |        |     |       | 0,0  | 8,0   | 68,00 €           |
| Sub-Total (incl. Surch.: Alu, Glue, Acc. Zone, Cavity; Deduction: PtP) |          |     |       |     |     |      | 355,0        |        |     |       |      |       | 3.017,50 €        |
| Start AW (setup time)                                                  |          |     |       |     |     |      | 6,0          |        |     |       |      |       | 51,00 €           |
| Finish AW (per one-time)                                               |          |     |       |     |     |      | 13,0         |        |     |       |      |       | 110,50 €          |
| Small parts material 5%                                                |          |     |       |     |     |      | —            |        |     |       |      |       | 150,88 €          |
| Removal/reinstall AW                                                   |          |     |       |     |     |      | 35,3         |        |     |       |      |       | 300,05 €          |
| <b>Sub-Total (incl. one-time surcharges)</b>                           |          |     |       |     |     |      | <b>409,3</b> |        |     |       |      |       | <b>3.629,93 €</b> |

Steuerfreie Leistung · Leistungsort Schweiz gem. § 3a Abs. 2 UStG · Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Reverse Charge / Bezugsteuerverfahren Art. 45 MWSTG).

Die vorliegende Kalkulation basiert auf dem zum Zeitpunkt der Erstellung erkennbaren Schadenbild. Der tatsächliche Reparaturumfang sowie die endgültigen Kosten können erst nach vollständiger Demontage verbindlich festgestellt werden. Preisanpassungen bleiben vorbehalten.

V55PHR · Ford Transit · VIN: 2169 · DarkBlue



Bonnet\_45-20 (1).jpeg



Bonnet\_45-20 (2).jpeg



Bonnet\_45-20 (3).jpeg



Bonnet\_45-20.jpeg



Demontage (2).jpeg




Demontage.jpeg




RailRoofLeft\_5-20 (2).jpeg




RailRoofLeft\_5-20.jpeg



RailRoofRight\_18-20 (1).jpeg




RailRoofRight\_18-20 (2).jpeg



RailRoofRight\_18-20.jpeg




RightFrontWing\_2-20.jpeg



RightRearDoor\_16-20 (1).jpeg



RightRearDoor\_16-20 (2).jpeg



RightRearDoor\_16-20.jpeg



RightRearWing\_13-20 (2).jpeg



RightRearWing\_13-20 (3).jpeg



RightRearWing\_13-20.jpeg




Roof\_600-20 (2).jpeg



Roof\_600-20 (3).jpeg



Roof\_600-20 (4).jpeg



Roof\_600-20 (5).jpeg



Roof\_600-20 (6).jpeg




Roof\_600-20 (7).jpeg


V55PHR · Ford Transit · VIN: 2169 · DarkBlue



Roof\_600-20 (8).jpeg



Roof\_600-20 (9).jpeg



Roof\_600-20 (10).jpeg



Roof\_600-20.jpeg



Tailgate\_3-20 (2).jpeg



Tailgate\_3-20 (3).jpeg

V55PHR · Ford Transit · VIN: 2169 · DarkBlue



Tailgate\_3-20.jpeg